

50-2 仕上げ職種(金型仕上げ作業)

2010.1.22

作業の定義	ジグ研削盤や型彫盤などの工作機械を用いたり、手作業による部品のはめ合わせや平面のすり合わせを行い、金型の表面粗さ、表面性状等を向上させる作業をいう。	
必須作業(移行対象職種・作業で必ず行う作業)	(1)金型仕上げ作業 金型仕上げ加工作業 ①金型の仕上げ及び組立て作業 ②部品のはめ合わせ及び心出し作業 ③平面及び曲面のすり合わせ作業 ④金型製作に必要な各種作業(けがき、穴あけ、ねじ立て、リーマ通し) (2)安全衛生作業 ①雇入れ時等の安全衛生教育 ②作業開始前の安全装置等の点検作業 ③仕上げ職種に必要な整理整頓作業 ④仕上げ用機械及び周囲の安全確認作業 ⑤保護具の着用と服装の安全点検作業 ⑥安全装置の使用等による安全作業 ⑦労働衛生上の有害性を防止するための作業 ⑧異常時の応急措置を修得するための作業	
関連作業、周辺作業(上記必須作業に関連する技能等の修得に係る作業等で該当するものを選択すること。)	(1)関連作業 ①治工具仕上げ作業 ②機械組立仕上げ作業 ③機械加工作業 ④鋼の熱処理作業 ⑤検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)作業 ⑥機械・器工具の管理作業 ⑦品質管理作業 (2)周辺作業 ①原材料の搬送作業(工場内) ②製品(部品)の梱包・出荷作業 (3)安全衛生作業(関連作業、周辺作業を行う場合は必ず実施する作業) 上記※に同じ	
使用する素材(材料)(該当するものを選択すること。)	以下のうち一つ以上必ず使用すること。 1.炭素鋼 2.合金鋼 3.鋳鉄及び鋳鋼 4.工具鋼 5.銅及び銅合金 6.アルミニウム及びアルミニウム合金 7.鉛、すず等の合金 8.超硬合金 9.プリハードン鋼 10.ペークライト及びアクリルの等の非鉄金属	
使用する機械、設備、器工具等(該当するものを選択すること。)	①金型仕上げ作業で使用する工作機械(必ず一つ以上使用すること。) 1.旋盤 2.ボール盤 3.フライス盤 4.平面研削盤 5.形彫り放電加工機 6.ワイヤ放電加工機 7.ジグ研削盤 8.ならい研削盤 9.型彫機 10.ジグ中ぐり盤 11.NC旋盤 12.NCフライス盤 13.マシニングセンタ 14.ホーニング盤 15.ラップ盤 ②手仕上げ用工具(必ず一つ以上使用すること。) 1.やすり 2.ワイヤブラシ 3.タップ(タップハンドルを含む) 4.ダイス(ダイスハンドルを含む) 5.新明丹(商品名) 6.定盤 7.平行台 8.Vブロック 9.けがき針 10.コンパス 11.ポンチ 12.ハンマ 13.ドリル 14.リーマ 15.面取りカッタ 16.金のこ 17.万力(バイス) 18.たがね 19.きさげ ↓次ページへ続く	※(次ページ 左下から) 3.ハイトゲージ 4.外側マイクロメータ 5.内側マイクロメータ 6.ディプスゲージ 7.ディプスマイクロメータ 8.ダイヤルゲージ 9.テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ) 10.直角定規(スコヤ) 11.ブロックゲージ 12.シリンダーゲージ 13.プロトラクタ 14.サインバー ⑤各種切削用工具(必要に応じて使用すること。) 1.旋削用バイト(外形バイト・突切バイト・面取りバイト・中ぐりバイト・ねじ切りバイト・総形バイト・ローレット) 2.フライス工具(正面フライス・ショルダーミル・エンドミル・ボールエンドミル・Tスロットエンドミル・コーナRカッタ・アリ溝カッタ、平フライス・メタルソー・アングルカッタ) 3.ドリル 4.リーマ 5.研削盤用砥石(特別教育が必要。) ⑥熱処理用設備機器・測定器、工具(必要に応じて使用すること。) 1.熱処理炉 2.トーチランプ(ガソリン、灯油、ガス等の燃料を使用。) ⑦各種検査用機器(必要に応じて使用すること。) 1.引張試験機 2.衝撃試験機 3.ビッカース硬さ試験機 4.微小硬さ試験機 5.ロックウェル硬さ試験機 6.ブリネル硬さ試験機 7.ショアー硬さ試験機 8.金属顕微鏡 9.走査型電子顕微鏡 ↓次ページへ続く

<p>使用する機械、設備、器工具等（該当するものを選択すること。）</p>	<p>20.油砥石(オイルストーン) ③各種手工具(必ず一つ以上使用すること。) 1.ヘキサゴンレンチ(六角レンチ) 2.スパナ 3.メガネレンチ(オフセットレンチ・ボックスレンチ) 4.コンビネーションレンチ 5.ラチェットハンドル 6.モンキーレンチ 7.トルクレンチ 8.ドライバ 9.パイプレンチ 10.ペンチ 11.ニツパ 12.プライヤ ④各種測定器(必ず一つ以上使用すること。) 1.スケール 2.ノギス ※(前ページ 右上)</p>	<p>10.探傷機(磁気、浸透、超音波等) ⑧各種電動工具(必要に応じて使用すること。) 1.電気ドリル 2.インパクトドライバ 3.ディスクグラインダ 4.高速切断機 5.ミニルータ ⑨各種エアツール(必要に応じて使用すること。) 1.エアグラインダ 2.エアサンダ 3.エアインパクトドライバ 4.エアガン 5.エアドリル 6.エアソー ⑩保護用眼鏡及びその他の安全保護具(必ず使用すること。) ⑪その他の機械(必要に応じて使用すること。) 1.鋸盤(バンドソー) 2.コンターマシン(帯鋸盤)</p>
<p>製品の例(該当するものを選択すること。)</p>	<p>各種金型 1.プレス金型 2.プラスチック成形用金型 3.鍛造金型 4.ガラス金型 5.鋳造用金型 6.ダイカスト用金型 7.ゴム成形用金型 8.粉末成形用金型</p>	
<p>移行対象職種・作業とはならない作業例</p>	<p>1.治工器具を使用しての製品製造作業 2.金型を使用しての製品製造作業 3.機械装置を使用しての製品製造作業 4.金属被覆・彫刻業・熱処理作業</p>	